メンテナンス

3. 異常を感じた場合の判断と処置

異常の状態		原因	対処方法	
			お客様で出来る対処	弊社にご連絡下さい
回転しない	タッチパネルが表示されない	ヒューズの溶断	ヒューズの交換	
		インバータ又は電気部品断線又はショート		電気部品修理又は配線
	電流値が定格電流値を超える	過負荷	定格電流値まで下げる	
		攪拌部に処理物が噛み込み	洗浄	
		ベアリング焼き付き		ベアリング交換
		モータ破損又は断線		モータ修理又は交換
シャフトが手で回らない	ガスシール用圧縮空気の圧力低下	圧縮空気の圧力が0.35MPaであるか確認		
	ベアリング焼き付き		ベアリング交換	
回転する	回転がスムーズでない	ネジ・ボルトが緩んでいる	緩んでいる箇所を見つけて締め付ける	
		シャフトの曲がり又は歪み		シャフトの修正又は交換
		ベアリングの磨耗		ベアリング交換
		ベルトの緩み	ベルトの張り確認	ベルトの交換
	異音がする	ベアリングの磨耗		ベアリング交換
		攪拌部の接触	タービンと容器の接触の有無確認	シャフトの修正又は交換
	モータ部分異常温度上昇	過負荷	定格電流値まで下げる	
		モータの異常		モータ修理又は交換
	容器部分異常温度上昇	ジャケット冷却の異常	ジャケットへの冷却水供給の確認	
	ベアリングケース部分異常温度上昇	ベアリングの磨耗		ベアリング交換

アフターサービスについて

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みください。
再度点検をされても異常がある場合は、以下の点をお調べの上、弊社までご連絡ください。

●ご使用機器 フィルミックス56-30型

●お調べいただく点

- 製造番号 FM□□□□□□（本体銘板に刻印された6桁の数字です。）
- 機械の状況 詳しくお知らせください。

●ご連絡先

プライミクス（株）

サービス部フリーダイヤル

受付時間（平日）9：00～17：00

西日本：0120-861-393

東日本：0120-862-393